

令和7年度 加西市通学路合同点検実施箇所・対策一覧

点検実施日 令和6年7月3日(水)
 修正日：令和7年10月23日(木)
 修正日：令和7年12月15日(月)

番号	学校	路線	危険箇所の位置・形状	危険な点	対策案	対策状況
R7-1	北条小学校	市道	旧原田松栄堂交差点	・下校時、イオンから北へあがつてくる車が、この交差点で左折するときに見通しが悪く危険である。	【加西警察】 ・カーブミラー設置で必要なら標識移設 【市土木】 ・カーブミラーの設置 ・路肩が狭小なため設置不可	【市土木】 カーブミラー設置発注済み
R7-2	北条中学校	市道	ウリウダフォート前の十字路	・登下校中、交通量が多く北から下りてくる車が、この交差点で左折するときに見通しが悪く危険である。	【加西警察】 ・道路標示の補修検討	対応中
R7-3	北条東小学校	県道23号 県道43号	西高室信号	・通学時、100名ほどの児童がこの横断歩道を使用するため、通学の自転車と接触する危険がある。	【加西警察】 ・北条高校、播磨農業高校へ自転車の乗り方のマナーと交差点を通る生徒は自転車を降りて安全を確保することを高校側へ依頼する。	各高校へ注意喚起をお願いしている。
R7-4	賀茂小学校	市道	鎮岩町から横田町までの通学路	人通りが少なく、夕方・夜に通学生が通ることがあり、危険である。	【防災課】 ・防犯灯設置済み 【市土木課】 ・木の伐採は地権者の了解が必要 ・通行に邪魔な木々の伐採は定期的に実施	播磨横田駅周辺 も防犯灯設置済み
R7-5	下里小学校	県道43号	段下町 三船建具店前横断	・登下校中も交通量が多いが、横断歩道もなく、歩道も途中までで終わっている。側道も狭く、道路沿いに深い溝があり危険である。	【加東土木】 ・小学校の統廃合により通学路のスクールバス路線への転換が予定されているため、歩道整備の予定なし。	
R7-6	善防中学校	県道43号	野田池のほとりのパン屋付近	・店と道路の間の歩道の状態が悪く、水たまりができる。歩道側に草木が茂っており、見通しが悪くなっている。	【加東土木】 ・歩道沿いの草刈りの実施 ・歩車道境の補修（排水対策）の検討中	【加東土木】 R7年度 除草を実施済み

番号	学校	路線	危険箇所の位置・形状	危険な点	対策案	対策状況
R7-7	九会小学校	国道372号	国道372号線 中野交差点	・登校時、国道沿いの歩道を通学して来るが、雨天の場合、横断歩道端の待機場に大きな水たまりができ、大型車が通ると水しぶきが歩行者にかかる危険がある。	【加東土木】 ・排水対策を検討する。	検討中
R7-8	九会小学校	市道	中野町内の十字路	・通学路の一部の道幅が狭い。他の道幅は広いので大型車両が通行しており、大変危険である。 ・2学期以降は、通学路の変更をして対応することになっており、通学路の変更に伴い安全な通学路を検討する。	【加西警察】 ・変更後、通学路に交通上の支障なし、変更後に特段の課題が浮上すれば適宜対応する。 【市土木課】 ・路肩をグリーンにカラー舗装し、注意喚起を行う。 ・注意喚起の看板を立てる。	【市土木課】 ・グリーンのカラー舗装を年内に施工予定 ・注意看板設置済み
R7-9	加西中学校	県道23号	フクダクラフト加西倉庫 手前横断歩道	・登校時、右側に家が建っており、自動車が来ているかどうかの確認が難しい上、横断歩道が消えかけているので危険である。	【加西警察】 ・道路標示の補修検討 【加東土木】 ・区画線の引き直しを検討する ・歩道とガードレール間の除草	【加西警察】 対応中 【加東土木】 R7年度除草を実施済み
R7-10	加西中学校	市道	鶴野飛行場交差点 東側の十字路	・新しい信号が設置されたことで、東側の十字路の横断歩道が消えた。登校時は、信号を利用して通学することになったが、下校時は以前と同じように道を横断することになった。そこは、大型車両も頻繁に通行するため、横断するために危険性が高い。	【市土木】 ・交差点内をベンガラにカラー舗装し、注意喚起を行う。	【市土木課】 ベンガラのカラー舗装を年内に施工予定

番号	学校	路線	危険箇所の位置・形状	危険な点	対策案	対策状況
R7-11	統合中学校	県道716号	統合中学校周辺の歩道	・令和10年度から新統合中学校が開校するにあたり、自転車通学の生徒が安全に通学できる歩道の確保が必要であるが、歩道幅が狭くその対応をお願いしたい。	【加東土木】 ・統合中学校整備の中で、中学校前の歩道の拡幅が予定されているため、歩道整備の予定なし。 【市土木】 ・自転車のためのブルーラインの舗装(自転車ネットワークの策定予定)	【市土木課】 自転車ネットワークを策定中
R7-12	宇仁小	県道370号	岡田電機前 横断歩道	・横断歩道やダイヤマークが薄くなっているため、危険である。	【加西警察】 ・道路標示の補修検討 【加東土木】 ・区画線の引き直しを検討する	対応中 対応中
R7-13	泉中学校	県道145号	和泉東信号から宇仁章まで (馬渡谷町の池のあたり)	・S字にカーブしており、道路の両サイドには草木や池などがあり、道路にはみ出ており危険である。	【加東土木】 ・視認性を確保するため、植樹の伐採を検討する	対応中
R7-14	泉小学校	県道145号	広原信号から50m東の道路	・信号から50mのところに横断歩道のない道路を横断するとき、とても危険なので対応をお願いしたい。冬場は、朝日と信号が重なり、通学児童の認知が遅れる危険性がある。	【加西警察】 ・設置基準に満たず横断歩道の設置は不可 【加東土木】 ・区画線の引き直しを検討する。	【加東土木】 検討中
R7-15	西在田小学校	市道	大内町 通学路歩道 (侍池北側)	・歩道に大きなくぼみがあり躓く危険性がある。 歩道の下には、農業用のパイプがある。	【市土木】 ・歩道の補修を行う	【市土木課】 対応済